

**3B** S.p.A.

via delle Industrie,1 - 31040 SALGAREDA (TV) - ITALIA
 phone: +39 0422747053 - fax: +39 0422807594
 teleconference: +39 0422807027
 web site: www.3bspa.com - e-mail: 3bspa@3bspa.com
 COD. FISC.: 01749830269 - PARTITA IVA: IT 01749830269
 C.C.I.A.A. di TREVISO: R.E.A. 166628 - R.I. 01749830269
 CAPITALE SOCIALE: € 516.000 i.v.



TECHNICAL DATA SHEET
 Scheda tecnica

MAXXIGLOSS®			
CORE MATERIAL Supporto	18 mm MDF	Formaldehyde class CARB P2 Forest sustainability FSC	
FRONT COATING Rivestimento superficie	HIGH GLOSS PET		
PROTECTION COATING Protezione superficiale	LDPE		
BACK COATING Rivestimento retro	POLYMERIC FOIL / MELAMINE FACE Foglia polimerica / Melamina		
HEALTH & ENVIRONMENT Salute e ambiente	COMPLIANT WITH REACH Conforme al regolamento Reach		
CHARACTERISTICS Caratteristiche	TEST METHOD Metodo di prova	UNIT Unità di misura	VALUE Valore
INTERNAL BOND Resistenza allo strappo	EN 319	N/mm ²	≥ 0,6
BENDING STRENGTH Resistenza a flessione	EN 310	N/mm ²	≥ 25
MODULUS OF ELASTICITY Modulo elastico	EN 310	N/mm ²	≥ 2300
THICKNESS SWELLING Rigonfiamento	EN 317	%	≥ 12
THICKNESS TOLERANCE Tolleranza spessore	EN 324-1	mm	± 0,3
SCREW HOLDING FACE Tenuta viti superficiale	EN 320	N	≥ 1000
SCREW HOLDING EDGE Tenuta viti bordi	EN 320	N	≥ 750
DENSITY Peso specifico	EN 323	Kg/m ³	770 ± 5%
MOISTURE CONTENT Umidità interna	EN 322	%	4 - 11
BOWING Imbarcamento	EN 438-2	‰	± 2
TOLERANCES (not specified in drawings) Tolleranze (non specificate nei disegni)	DIN 68100	mm	HT40
GLOSS LEVEL Lucentezza	DIN 67530	GU	≥ 92
SCRATCH RESISTANCE Resistenza al graffio	prEN 438-2	Level	5
RESISTANCE TO CHEMICALS Resistenza ai prodotti chimici	DIN 68861-1	Level	1B
RESISTANCE TO DRY HEAT Resistenza al calore secco	DIN 68861-7	Level	7D
RESISTANCE TO WET HEAT Resistenza al calore umido	DIN 68861-8	Level	8B
SURFACE SOUNDNESS 180° Adesione superficiale 180°	EN ISO 8510-2	N/cm	5
COLOUR FASTNESS (Blue wool) Resistenza alla luce (Lana blu)	EN 15187	Level	≥ 6
CLEANING INSTRUCTIONS	For product cleaning, only use a damp cloth with a solution of 100 parts of water and 1 part of neutral liquid soap. Don't use abrasive, solvents, alcohol and any aggressive detergent; avoid spraying the cleansing product directly onto the surface. Possible rests of dirt or stains have to be immediately removed.		
Istruzioni di pulizia	Per la pulizia del prodotto usare solo un panno inumidito con una soluzione di 100 Parti di acqua e 1 parte di sapone liquido neutro. Non usare abrasivi, solventi, alcool e qualsiasi detergente aggressivo; evitare di spruzzare il liquido direttamente sulla superficie. Possibili macchie o resti di sporco devono essere immediatamente rimossi.		